



# Comité de Operaciones de Emergencia

(Reporte para la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT1) – Agua Segura,  
Saneamiento y Gestión de Residuos)

Reporte 003

Miércoles, 26 de febrero de 2025




*EL NUEVO*  
**ECUADOR**  
**RESUELVE**

Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica



República  
del Ecuador


# Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (**GADM**) con problemas en el abastecimiento de agua a la población.



**4 GADM**  
(2%)

PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- CORTES DE ELECTRICIDAD (CE)
- INUNDACIONES (I)
- DESLAVES (D)
- OTROS (O)



**18 GADM**  
(8%)

NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.



**200 GADM**  
(90%)

NO REPORTAN INFORMACIÓN AL ARCA.

**Fuente:** Agencia de Regulación y Control del Agua – ARCA (Corte 26 de febrero de 2025)




EL NUEVO  
**ECUADOR**  
**RESUELVE**

Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica

# Reporte de los 4 GADM con desabastecimiento de agua potable



NÚMERO	CATEGORÍA	CANTÓN	CE	I	D	O
4	Alta	• HUAQUILLAS				●
		• ARENILLAS				●
		• CAYAMBE				●
		• OLMEDO				●
			0	0	0	4



4

GADM

CON NIVEL DE CRITICIDAD DE AGUA POTABLE:  
 CE: CORTE ENERGÍA / I: INUNDACIÓN  
 D: DESLAVE / O: OTROS PROBLEMAS

Criticidad por abastecimiento de agua

- 5 - 6 - Muy alta
- 4 Alta
- 3 - Media
- 2 - Baja

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua

Elaboración: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica - Dirección de Comunicación Social




Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

# Reporte de los 4 GADM con NECESIDADES para el abastecimiento de agua potable en la parte rural y urbana



**4** GADM



### Necesidades (urbana+rural)

- Tanquero
- Combustible
- Insumos
- Herramientas



**Fuente:** Agencia de Regulación y Control del Agua

**Elaboración:** Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica - Dirección de Comunicación Social



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

# Reporte de los 9 GADM con AFECTACIONES TÉCNICAS para el abastecimiento de agua potable en la parte rural y urbana.



### Afectaciones (urbana+rural)

- Alta turbiedad
- Captación destruida
- Falla técnica leve
- Obstaculización
- Tuberías rotas

**4** GADM

**Fuente:** Agencia de Regulación y Control del Agua

**Elaboración:** Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica - Dirección de Comunicación Social





*EL NUEVO*  
**ECUADOR**  
**RESUELVE**

**Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica**